

VXI

>>> Austauschmöglichkeit





äussere Serviceplattform,
Leiter & Geländer




Stahl-Tropfenabscheider




Ausblashaube




überdimensionierter Motor





Ablufferhitzer



-  **Verbessern** Wartung und Zugänglichkeit
-  **Verbessern** der Betriebssicherheit
-  **Verringert** Geräuschpegel
-  **Spart** Wasser
-  **Spart** Energie und verbessert die Leistung
-  **Steigern** der Zuverlässigkeit




Reinigungsöffnung



Die automatische
Absatzsteuerung BCP




Zyklonabscheider




Wannensäuberung

Heizungspaket




Elektrische
Wasserstandsregelung Packet





Schutzgitter




Schalldämpfer Ansaugseite &
Ausblasseite




Baltiguard (Notfallmotor)

Stand-by Pumpe




Abluftklappe

Notiz: Die Zeichnungen auf dieser Seite sind nur ein Beispiel, und können von der tatsächlichen angebotenen Lösung abweichen.